



- Zakres koniecznych przemurowań zweryfikować po uzyskaniu dostępu do elewacji i kontrolować na bieżąco.
- Cegły i kształtki do przemurowań i uzupełnień dobierać kolorystycznie w odniesieniu do odczynsanych cegieł oryginalnych
- Podczas prac remontowych zwrócić uwagę na zachowanie i odtwarzanie prawidłowego wątku i układu kolorystycznego cegieł (cegła w trzech kolorach tworząca dekoracyjny deseń na elewacjach)
- Metoda czyszczenia elewacji ceglanych nie może naruszać naturalnej warstwy spęku na cegłach i musi ograniczać stopień zamoczenia ścian z uwagi na rozpadle powierzchniowo zniszczenia tła cegieł i zwiększoną podatność cegieł na chłonięcie wody. Wobec występowania na obiekcie słabego podłoża ceglanoego zastosowanie metody czyszczenia należy poprzedzić wykonaniem reprezentatywnej próby i uzyskać zgodę nadzoru na jej stosowanie.
- Malowanie elementów tylnokowanych – wytrącana próba wymalowań dla ostatecznej akceptacji koloru
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
- **Przed podniesieniem poziomu nadproża istniejącego za drzwiami frontowymi** w miejscu obecnego drzwi (podniesienie o 49 cm – do wysokości 279 cm od podłogi) **należy sprawdzić możliwość wykonania**. Sprawdzić budowę istniejącego nadproża (ze względu na użytkowanie obiektu nie można było wykonać odkrywek), zbadać nośność cegieł. Wyplenienie istniejące może stanowić element usztywniający dwa filary środkowe. Możliwość zmniejszenia wysokości elementu oraz szczegóły rozwiązań uzgodnić z nadzorem autorskim.
- Instalacja odgromowa – wymiarna wg części: instalacje elektryczne

- Zakres koniecznych przemurowań zweryfikować po uzyskaniu dostępu do elewacji i kontrolować na bieżąco.
- Cegły i kształtki do przemurowań i uzupełnień dobierać kolorystycznie w odniesieniu do odczynsanych cegieł oryginalnych
- Podczas prac remontowych zwrócić uwagę na zachowanie i odtwarzanie prawidłowego wątku i układu kolorystycznego cegieł (cegła w trzech kolorach tworząca dekoracyjny deseń na elewacjach)
- Metoda czyszczenia elewacji ceglanych nie może naruszać naturalnej warstwy spęku na cegłach i musi ograniczać stopień zamoczenia ścian z uwagi na rozpadle powierzchniowo zniszczenia tła cegieł i zwiększoną podatność cegieł na chłonięcie wody. Wobec występowania na obiekcie słabego podłoża ceglanoego zastosowanie metody czyszczenia należy poprzedzić wykonaniem reprezentatywnej próby i uzyskać zgodę nadzoru na jej stosowanie.
- Malowanie elementów tylnokowanych – wytrącana próba wymalowań dla ostatecznej akceptacji koloru
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
- **Przed podniesieniem poziomu nadproża istniejącego za drzwiami frontowymi** w miejscu obecnego drzwi (podniesienie o 49 cm – do wysokości 279 cm od podłogi) **należy sprawdzić możliwość wykonania**. Sprawdzić budowę istniejącego nadproża (ze względu na użytkowanie obiektu nie można było wykonać odkrywek), zbadać nośność cegieł. Wyplenienie istniejące może stanowić element usztywniający dwa filary środkowe. Możliwość zmniejszenia wysokości elementu oraz szczegóły rozwiązań uzgodnić z nadzorem autorskim.
- Instalacja odgromowa – wymiarna wg części: instalacje elektryczne

- Zakres koniecznych przemurowań zweryfikować po uzyskaniu dostępu do elewacji i kontrolować na bieżąco.
- Cegły i kształtki do przemurowań i uzupełnień dobierać kolorystycznie w odniesieniu do odczynsanych cegieł oryginalnych
- Podczas prac remontowych zwrócić uwagę na zachowanie i odtwarzanie prawidłowego wątku i układu kolorystycznego cegieł (cegła w trzech kolorach tworząca dekoracyjny deseń na elewacjach)
- Metoda czyszczenia elewacji ceglanych nie może naruszać naturalnej warstwy spęku na cegłach i musi ograniczać stopień zamoczenia ścian z uwagi na rozpadle powierzchniowo zniszczenia tła cegieł i zwiększoną podatność cegieł na chłonięcie wody. Wobec występowania na obiekcie słabego podłoża ceglanoego zastosowanie metody czyszczenia należy poprzedzić wykonaniem reprezentatywnej próby i uzyskać zgodę nadzoru na jej stosowanie.
- Malowanie elementów tylnokowanych – wytrącana próba wymalowań dla ostatecznej akceptacji koloru
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
- **Przed podniesieniem poziomu nadproża istniejącego za drzwiami frontowymi** w miejscu obecnego drzwi (podniesienie o 49 cm – do wysokości 279 cm od podłogi) **należy sprawdzić możliwość wykonania**. Sprawdzić budowę istniejącego nadproża (ze względu na użytkowanie obiektu nie można było wykonać odkrywek), zbadać nośność cegieł. Wyplenienie istniejące może stanowić element usztywniający dwa filary środkowe. Możliwość zmniejszenia wysokości elementu oraz szczegóły rozwiązań uzgodnić z nadzorem autorskim.
- Instalacja odgromowa – wymiarna wg części: instalacje elektryczne

- Zakres koniecznych przemurowań zweryfikować po uzyskaniu dostępu do elewacji i kontrolować na bieżąco.
- Cegły i kształtki do przemurowań i uzupełnień dobierać kolorystycznie w odniesieniu do odczynsanych cegieł oryginalnych
- Podczas prac remontowych zwrócić uwagę na zachowanie i odtwarzanie prawidłowego wątku i układu kolorystycznego cegieł (cegła w trzech kolorach tworząca dekoracyjny deseń na elewacjach)
- Metoda czyszczenia elewacji ceglanych nie może naruszać naturalnej warstwy spęku na cegłach i musi ograniczać stopień zamoczenia ścian z uwagi na rozpadle powierzchniowo zniszczenia tła cegieł i zwiększoną podatność cegieł na chłonięcie wody. Wobec występowania na obiekcie słabego podłoża ceglanoego zastosowanie metody czyszczenia należy poprzedzić wykonaniem reprezentatywnej próby i uzyskać zgodę nadzoru na jej stosowanie.
- Malowanie elementów tylnokowanych – wytrącana próba wymalowań dla ostatecznej akceptacji koloru
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
- **Przed podniesieniem poziomu nadproża istniejącego za drzwiami frontowymi** w miejscu obecnego drzwi (podniesienie o 49 cm – do wysokości 279 cm od podłogi) **należy sprawdzić możliwość wykonania**. Sprawdzić budowę istniejącego nadproża (ze względu na użytkowanie obiektu nie można było wykonać odkrywek), zbadać nośność cegieł. Wyplenienie istniejące może stanowić element usztywniający dwa filary środkowe. Możliwość zmniejszenia wysokości elementu oraz szczegóły rozwiązań uzgodnić z nadzorem autorskim.
- Instalacja odgromowa – wymiarna wg części: instalacje elektryczne

- Zakres koniecznych przemurowań zweryfikować po uzyskaniu dostępu do elewacji i kontrolować na bieżąco.
- Cegły i kształtki do przemurowań i uzupełnień dobierać kolorystycznie w odniesieniu do odczynsanych cegieł oryginalnych
- Podczas prac remontowych zwrócić uwagę na zachowanie i odtwarzanie prawidłowego wątku i układu kolorystycznego cegieł (cegła w trzech kolorach tworząca dekoracyjny deseń na elewacjach)
- Metoda czyszczenia elewacji ceglanych nie może naruszać naturalnej warstwy spęku na cegłach i musi ograniczać stopień zamoczenia ścian z uwagi na rozpadle powierzchniowo zniszczenia tła cegieł i zwiększoną podatność cegieł na chłonięcie wody. Wobec występowania na obiekcie słabego podłoża ceglanoego zastosowanie metody czyszczenia należy poprzedzić wykonaniem reprezentatywnej próby i uzyskać zgodę nadzoru na jej stosowanie.
- Malowanie elementów tylnokowanych – wytrącana próba wymalowań dla ostatecznej akceptacji koloru
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem zamówienia na dany element
- **Przed podniesieniem poziomu nadproża istniejącego za drzwiami frontowymi** w miejscu obecnego drzwi (podniesienie o 49 cm – do wysokości 279 cm od podłogi) **należy sprawdzić możliwość wykonania**. Sprawdzić budowę istniejącego nadproża (ze względu na użytkowanie obiektu nie można było wykonać odkrywek), zbadać nośność cegieł. Wyplenienie istniejące może stanowić element usztywniający dwa filary środkowe. Możliwość zmniejszenia wysokości elementu oraz szczegóły rozwiązań uzgodnić z nadzorem autorskim.
- Instalacja odgromowa – wymiarna wg części: instalacje elektryczne

ZADANIE	GMINA KATY WROCŁAWSKIE		
	ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wrocławskie		
TYTUŁ	urząd@katywroclawskie.pl		
	tel. +48 (71) 390 72 00 fax +48 (71) 390 72 01		
PRACOWNIK	Verlugo Magdalena Jarczewska		
	ul. Jaskowkiego 33, 51-661 Wrocław		
	TEL/FAX: +48 (71) 347 87 51, +48 693 473 083		
	e-mail: m.jewlugo@kawy.wroclaw.pl		
ZADANIE	"Renowacja Ryнку wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskie"		
	Katy Wrocławskie		
	dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,		
	74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 11/3, 11/5, 12/7 ani-13		
	obcytyl. Katy Wrocławskie, gmina Katy Wrocławskie		
	architektura		
PRACOWNIK	mgr inż. arch. Magdalena Jarczewska		
	04/02/2014		
SPRAWOZDAWCY	mgr inż. arch. Maria Macalik		
	15/178/LUW		
STADIUM	PW		
	Projekt architektoniczno-budowlany		
DATA	05.2015		
	MUT502_PW_A01		
INSTRUMENTALNIE SPRAWDZONO	A-7		
	ELEWACJA FRONTOWA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA		

ZADANIE	GMINA KATY WROCŁAWSKIE		
	ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wrocławskie		
TYTUŁ	urząd@katywroclawskie.pl		
	tel. +48 (71) 390 72 00 fax +48 (71) 390 72 01		
PRACOWNIK	Verlugo Magdalena Jarczewska		
	ul. Jaskowkiego 33, 51-661 Wrocław		
	TEL/FAX: +48 (71) 347 87 51, +48 693 473 083		
	e-mail: m.jewlugo@kawy.wroclaw.pl		
ZADANIE	"Renowacja Ryнку wraz z remontem dawnego kościoła ewangelickiego w Kątach Wrocławskie"		
	Katy Wrocławskie		
	dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,		
	74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 11/3, 11/5, 12/7 ani-13		
	obcytyl. Katy Wrocławskie, gmina Katy Wrocławskie		
	architektura		
PRACOWNIK	mgr inż. arch. Magdalena Jarczewska		
	04/02/2014		
SPRAWOZDAWCY	mgr inż. arch. Maria Macalik		
	15/178/LUW		
STADIUM	PW		
	Projekt architektoniczno-budowlany		
DATA	05.2015		
	MUT502_PW_A01		
INSTRUMENTALNE	A-7		
	ELEWACJA FRONTOWA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA		